



1.0/75KM 2017r 158TyśKm Serwisowany w ASO Grzane  
fotele kierownica

24 900

PLN

#### Dane kontaktowe



Telefon:  
602-83-47-47  
696-47-17-05  
530-678-609

Email:  
komis-r8@wp.pl

www:  
komis-r8.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka częściowo skórzana
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Ogranicznik prędkości

- Kontrola trakcji
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie drogi do domu
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- ESP
- System powiadamiania o wypadku
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego)
- Klimatyzacja dla pasażerów z tyłu
- Wycieraczki

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Marka                      | Opel              |
| Model                      | Karl              |
| Typ nadwozia               | Auto miejskie     |
| Typ paliwa                 | Benzyna           |
| Rok produkcji              | 2017              |
| Przebieg                   | 158105            |
| Kolor                      | Czarny            |
| VAT marża                  | Tak               |
| Finansowanie               | Tak               |
| Pojemność skokowa          | 999               |
| Moc                        | 75                |
| Skrzynia                   | Manualna          |
| Napęd                      | Na przednie koła  |
| Data pierwszej rejestracji | 2017-09-28        |
| Zarejestrowany w           | Polska            |
| Serwisowany w ASO          | Tak               |
| Liczba miejsc              | 5                 |
| Liczba drzwi               | 5                 |
| Metalik                    | Tak               |
| VIN                        | W0LDE6E73HC809903 |

